

## HEINEKEN BLADE TAP

Druk met uw duim op de oranje knop aan de onderkant van het fust totdat u een klik hoort.

Rol de slang volledig uit de bovenkant van de fust en positioneer de fust op een rechte verticale manier in het koelingsgedeelte. Plaats de tube in de tap en zorg ervoor dat u een klik hoort, zodat deze goed op zijn plek zit. Klap de tapbedekking omhoog om de tube te bedekken.

Plaats de lichtkoepel (I) op het apparaat om het fust koud te houden.

Zet het apparaat aan door de aan/uit schakelaar rechts (B) in te drukken.

Gebruik de schakelaar (C) om het fust vast te zetten. Het lampje wordt groen.  
 (Let op! Bij het wisselen van een fust zet u de schakelaar weer om, zodat u het fust kunt verwijderen).

Controleer op de thermometer (P) of het bier de juiste temperatuur heeft, voordat u tapt. Koel de fusten ten minste 24 uur voor gebruik in de koelkast tussen 0 – 4 graden.

### OPMERKINGEN

Liever een visuele instructie? Zie: [https://www.youtube.com/watch?v=tfQ4aJQg\\_uE](https://www.youtube.com/watch?v=tfQ4aJQg_uE)

Gebruik alleen een vooraf gekoeld Heineken fust van 8 liter, opgeslagen in koelkast.

Open de behuizing van het apparaat niet.

Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met randaarde. Houd het snoer uit de buurt van hete en vochtige ruimtes

- A. Hoofdapparaat
- B. Hoofdschakelaar
- C. Vergrendelschakelaar bierfust
- D. Indicatielampje fustvergrendeling
- E. Schakelaar lichtkoepel
- F. Tapkraan
- G. Spindel tapkraanhendel
- H. Tapkraanhendel
- I. Lichtkoepel
- J. Eenmalig bierfust
- K. Deksel tapkraan
- L. Bierleiding
- M. Inline bierklep
- N. Volumemeter
- O. Biertuit
- P. Temperatuurmeter
- Q. Netsnoer
- R. Roestvrijstalen lekbak rooster
- S. Lebak

